

**Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая Компания ТеплоСервис"
(ООО "УК ТеплоСервис")**

634057, город Томск, ул. Говорова, 1А. тел/факс (3822) 73-95-11
Крп. адрес: 634534, Томская область, Томский район, с. Турунтаево, ул. Школьная, 4
ИНН 7014048252/КПП 701401001 ОГРН 1077014003208
Р/сч 40702810310000000114 Ф л Г П Б (ОАО) в г. Томске, г. Томск БИК 046902758
К/сч 30101810800000000758

от 25 сентября 2013 г. Исх. № 104

Директору ООО «Новохим»,
Е.М. Стародубцеву,
пл.Ново-соборная, 1,стр. 2, ф. 14
г.Томск, 634050

В сентябре 2013 года средством «Антиржавин» производства компанией ООО «Новохим» проводилась гидрохимическая очистка котлов КВР-0,2, работающих на угле, расположенных в котельной по ул. Басандийская, 2/3 в г. Томске.

«Антиржавин» применялся в пропорции с водой 1 к 5. Процесс промывки проводился при температуре рабочей жидкости 22 С, с циркуляцией раствора со скоростью 1200л./мин. Время промывки котла составило 48 часов.

Отложения толщиной 12 мм были удалены полностью. Следы коррозии не обнаружены. После очистки котлы прошли гидравлические испытания.

По результатам промывки можно сделать вывод, что средство «Антиржавин» является эффективным средством для удаления солевых отложений на поверхностях нагрева котлов и теплообменного оборудования.

И.о. директора



И.А. Резаев